1. Наименование квалификации:
Старший оператор систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:
24.06800.02

3. Уровень (подуровень квалификации):
6

4. Область профессиональной деятельности:

5. Вид профессиональной деятельности:

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Оператор систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2015 г. № 800н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	-
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
B/01.6	Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств				

	отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников				
B/02.6	Производство переключений, пусков и остановов систем и оборудования систем дистанционного контроля работ; подготовка оборудования к производству ремонтных работ и опробованию				

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, ЕКС, должностей руководителей, специалистов и других служащих Инженер по радиационному контролю, ЕКС, должностей руководителей, специалистов и других служащих			

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

-

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата по направлению «Информатика и вычислительная техника»
2. Удостоверение о повышении квалификации по профилю подтверждаемой квалификации
3. Документ (ы), подтверждающие не менее одного года работы в области профессиональной деятельности по технической эксплуатации и обслуживанию систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях
ИЛИ
1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата
2. Диплом о профессиональной переподготовке по профилю подтверждаемой квалификации
3. Документ (ы), подтверждающие не менее одного года работы в области профессиональной деятельности по технической эксплуатации и обслуживанию систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях