1. Наименование квалификации:
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:
40.10800.13

3. Уровень (подуровень квалификации):
4

4. Область профессиональной деятельности:

5. Вид профессиональной деятельности:

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Специалист по неразрушающему контролю Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 2015 г. N 976н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	-
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
B/01.4	Выполнение работ по НК конкретным методом с выдачей заключения о контроле				

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей,	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)

групп, видов деятельности, компетенций и т. п.			
ЕТКС, Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»: §51-52, Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (5-й, 6-й разряд) ЕКС: Лаборант; техник-лаборант			

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

Знание средств и особенностей методики проведения ультразвукового контроля

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1. Документ о среднем общем образовании
2. Документ о профессиональном образовании или обучении по искомой квалификации
3. Документ, подтверждающий опыт работы не менее шести месяцев в качестве дефектоскописта по визуальному и измерительному контролю (соответствующий 3 уровню квалификации)
4. Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)