

1. Наименование квалификации:
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда (3 уровень квалификации)
2. Номер квалификации:
40.06700.02
3. Уровень (подуровень квалификации):
3
4. Область профессиональной деятельности:
5. Вид профессиональной деятельности:
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Приказ Минтруда России от 30.09.2020 № 685н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	-
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
В/01.2	Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности				
В/02.2	Слесарная обработка деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов				

В/03.2	Монтаж электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов				
--------	---	--	--	--	--

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда			

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные работы» § 93. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1. Документ, подтверждающий наличие основного общего образования
2. Документ, подтверждающий профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих.
3. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 го разряда.
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие основного общего образования.
2. Свидетельство о квалификации «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» на уровень ниже или данного уровня.