

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сушильщик пресспата, бумагокартоноделательной машины 5-го разряда (5 уровень квалификации)	Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин Приказ Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1132н	5	С/01.4	Проверка готовности сушильной части машины повышенной мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе	-	-	1. Свидетельство о профессии рабочего 2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы по обслуживанию сушильной части машины не менее двух лет ИЛИ 1. Диплом о среднем профессиональном	5 лет	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 5-го разряда, Сушильщик пресспата 5-го разряда. ЕТКС выпуск 41, часть 1 «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них», §305, 315

				C/02.4	<p>Пуск в работу сушильной части машины повышенной мощности и выведение параметров сушки на заданный режим</p>				<p>образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих</p>
				C/03.4	<p>Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины повышенной мощности при снижении качества вырабатываемой продукции</p>				
				C/04.4	<p>Останов сушильной части машины повышенной мощности, подготовка оборудования к следующему пуску</p>				